




Kornverteilung

DIN 18 123

Auftragsnummer : 021037
Bauvorhaben : AKN
Datum : 05.10.15
Gez. : Sc




Entnahmestelle:	BS 1	BS 4	BS 5
Tiefe: [m]	1,9	2,0	3,6
Labornummer:	6	1	7
Geologische Bez.:	Geschiebelehm	Geschiebelehm	Geschiebemergel
Bodenart:	S, t, u, g"	S, u, t', g"	S, u, t', g"
Arbeitsweise:	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse	Sieb - Schlämmanalyse
Signatur	—————	-----	- . - . - .



Kornverteilung

DIN 18 123

Auftragsnummer : 021037
Bauvorhaben : AKN
Datum : 05.10.15
Gez. : Sc



Entnahmestelle:	BS 9	BS 9	BS 13	BS 15
Tiefe: [m]	1,2	4,8	3,0	2,5
Labornummer:	2	3	4	5
Geologische Bez.:	Sand	Geschiebemergel	Sand	Sand
Bodenart:	mS, fs, gs'	S, ü, t', g''	mS, fs, gs', g''	mS, fs, gs'
Arbeitsweise:	Naßsiegung	Sieb - Schlämmanalyse	Naßsiegung	Naßsiegung
Signatur	—————	-----	- - - - -